

Varistar CP Sockel Seite

Data Solutions

Seitenblende zur Befestigung an Varistar CP-Sockel



MERKMALE

Sockel-Seitenblende, geschlossen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
24630-042	200mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-080	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-041	200mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-082	200mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-077	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-040	100mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
24630-043	200mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-079	100mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-083	100mm	300mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-039	100mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-081	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-038	100mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-084	200mm	300mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-078	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Verpackungseinheit
24630-042	Sockelseite	Paar
24630-080	Sockelseite	Paar
24630-041	Sockelseite	Paar
24630-082	Sockelseite	Paar
24630-077	Sockelseite	Paar
24630-040	Sockelseite	Paar
24630-043	Sockelseite	Paar
24630-079	Sockelseite	Paar
24630-083	Sockelseite	
24630-039	Sockelseite	Paar
24630-081	Sockelseite	Paar
24630-038	Sockelseite	Paar
24630-084	Sockelseite	
24630-078	Sockelseite	Paar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Sockel für vorne/hinten bitte separat bestellen.

Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE