

Panneau en acier inox, MPPS



Un panneau en acier inoxydable pour une console en acier doux est une alternative économique à une console en acier inoxydable complète dans certains environnements. Par exemple, un panneau en acier doux se détériorera rapidement si les opérateurs sont exposés à des agents chimiques et les transfèrent sur la console au cours des opérations et de l'entretien.

FONCTIONS

Description: Pour le remplacement du panneau standard sur le dossier du MPC lorsqu'une forte résistance à la corrosion est requise.

Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2mm
Finition: Finition brossée
Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau de l'armoire | Famille de produits |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------------|-------------------------|
| MPPS081 | 26mm | 800mm | 484mm | Acier inoxydable | Interface homme-machine |
| MPPS101 | 26mm | 1000mm | 484mm | Acier inoxydable | Interface homme-machine |
| MPPS161 | 26mm | 1600mm | 484mm | Acier inoxydable | Interface homme-machine |
| MPPS121 | 26mm | 1200mm | 484mm | Acier inoxydable | Interface homme-machine |
| MPPS061 | 26mm | 600mm | 484mm | Acier inoxydable | Interface homme-machine |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE